

1 e concept TGG zaak Bunschoten

Bewijsmiddelen en meldingen al voldoende voor een zaak zonder invulling monitoring .:

1^e melding aan bevoegde gezag door de FL. Liebregts b.v.

Op 31-03-2016 heeft de aannemer een melding gedaan bij het bevoegde gezag meteen erkende kwaliteitsverklaring; productcertificaat nr K41449/07 houder ; Martens en van Oord aannemingsbedrijf bv. Dit certificaat heeft betrekking op de BRL 9335 (9335-1 en 935-2), met een drietal vermelde projecten, waaronder thermisch gereinigde grond Moerdijk. Bij de melding staat dat het thermisch gereinigde grond is afkomstig van de herkomst van de partij is Vlasweg 12 Moerdijk.

Opmerking : Het certificaat zelf bij de projecten staat geen herkomst adres vermeld. Bij deze melding zat geen grondbewijs. Het certificaat bij de melding verwijst naar het grondbewijs. Op het grondbewijs wordt o.a. de milieuhygiënische kwaliteit analysepakket en of extra parameters zijn gemeten vermeld en toepassingsgebied betreffende de partij welke behoort bij dit certificaat voor de partij.

Het certificaat staat onder aan welke voorwaarden wordt voldaan, waaronder artikel 5,7, 37 en 42 besluit bodemkwaliteit. Ook staan er controle mogelijkheden op en aandachtspunten voor de toepasser. (deze lezen !!)

Conform de BRL 9335 is Martens en van Oord verantwoordelijk voor de partij. (zie ook samenvatting relevante punten BRL 9335)

Achtergrond ontbreken grondbewijs

Volgens art 3.6.4 Rbk (geldt ook voor grond!) moet op de erkende kwaliteitsverklaring in ieder geval worden vermeld:

Artikel 3.6.4. Invulling erkende kwaliteitsverklaringen

Een erkende kwaliteitsverklaring bevat de volgende gegevens:

- a. de naam en het adres van de persoon of instelling die is erkend voor het produceren op basis van een nationale BRL;
- b. de certificatie-eisen waaraan de producten zijn getoetst;
- c. de specificatie van het product;
- d. de datum vanaf welke het certificaat geldig is;
- e. eventuele bijzondere voorwaarden voor het gebruik van het product;
- f. een uniek nummer waarmee naar de verklaring kan worden verwezen.

Er staat niet in de Rbk dat ook het grondbewijs moet worden meegezonden, maar volgens bovengenoemde criteria is het certificaat alleen niet voldoende is en is het grondbewijs wel nodig is (met name voor onderdelen c en e).

Echter in de BRL 9335 staat:

- Het grondbewijs moet bij afronding van de opdracht door de certificaathouder worden afgegeven aan de afnemer.
Toelichting: Dit impliceert dat het uiteindelijke grondbewijs pas na de levering wordt opgemaakt i.c. als de gehele partij is uitgeleverd. Er kan dan geen onduidelijkheid bestaan omtrent de precieze omvang. (Wel komt het voor dat bij schatting van het soortelijk gewicht moeilijk is en om die reden bij omrekening van m³'s naar tonnen verschillen kunnen ontstaan).

In protocol 9335-2 staat:

- De partij wordt bij overdracht voorzien van een grondbewijs zoals voorgeschreven is in de BRL 9335. Dit grondbewijs wordt afgegeven aan de afnemer. Indien het bevoegd gezag om een kopie van het grondbewijs verzoekt zal dit worden verstrekt door de certificaathouder.

Indicent/ongewoon voorval

Op dd wordt gemeld dat

Het Waterschap constateert na deze melding hoge gehalten sulfaat en pH? In de bermsloot. Welke gehalten ?

Het waterschap geeft de firma Liebrechts dd opdracht op een deel van de partij(124.xxx ton) een partijonderzoek uit te voeren conform de BRL 1001 op een partij van 10.000 ton op een breed pakket inclusief anionen.dit onderzoek is uitgevoerd door F.L.Bodex in opdracht van de firma Liebrechts.

Daarnaast is op een monster een indicatieve screening uitgevoerd om een zeer groot pakket .

Uit deze partijkeuring blijkt dat op basis van het hier gehanteerde stoffenpakket pakket C2 ,pakket A onvoldoende is . Naast pakket A komen meerdere stoffen verhoogd voor boven de Achtergrond waarde..zie Rbk 4.5.1 artikel stoffen .(nader uitwerken e wo chroom ,a-hch etc) .Uit de indicatieve monster eveneens oa benzeen en fenol (? Poices reiniging gaat blijkbaar niet goed daarom wel vermelden)

Uit deze partij keuring blijken ook proces kritische paramaters aanwezig te zijn proces kritische parameters aanwezig zijn . Vooral extreem hoge sulfaat en bromide gehalten en lijken gerelateerd aan het proces . (nader uitwerken)

Voor niet genormeerde stoffen geldt de zorgplicht en zie voetnoot xx onder tabel B bijlage zoeken naar normwaarde(nog invullen

Tweede melding aan bevoegde gezag door

Bij de tweede melding aan het bevoegde gezag dd? is deze partijkeuring conform de BRL 1001, de screening op ander parameters en het grondbewijs toegevoegd.

Op het grondbewijs staat geen vermelding dat dit gereinigde grond is

Op het grondbewijs staat dat de partij toepasbaar is op landbodem

Op het grondbewijs staat dat geanalyseerd is op pakket A.(pakket A is een pakket voor onverdachte partijen conform de BRL 9335(zie samenvatting relevante punten BRL 9335)

Op het grondbewijs staat dat de partij afkomstig is van Randweg 5 te Moerdijk .

De partij is volgens het grondbewijs dus afkomstig van het terrein van Martens en van Oord en niet van ATM adres Vlasweg 2 te Moerdijk

Het grondbewijs geeft aan dat **niet** op partij specifieke parameters of proces specifieke parameters is onderzocht .Conform de BRL 9335 -2 moet de houder van dit certificaat als het gaat om afzet van gereinigde de BRL 7500 en 7510 wel plaats moeten vinden.

Martens en Van Oord niet zelf een certificaat voor de BRL 7500 hoeft hebben, maar wel op de relevante onderdelen uit BRL 7500 (en protocol 7510) te onderzoeken en toetsen

Zie ook samenvatting BRL 93335-2

Conclusie :

Uit onderzoek ten tijde van de melding incident/ongewoon voorval en het partijonderzoek conform de BRL 1001 ,blijkt dat niet wordt voldaan aan de BRL9335-2 en de BRL 7500 en BRL 7510 en het certificaat . Hiernaast in strijd gehandeld met de artikelen op het certificaat ,waaraan deze moet voldoen volgens op het certificaat vermeldde artikelen Besluit bodemkwaliteit.

Dit betreft zowel de invulling voor proces kritische parameters als partij specifieke parameters .

Civieltechnisch Artikel 5 nog invullen ???nuttig en functioneel .gelet op de hoge pH waarde en het veen ...