

(CD)

Van: 5.1.2.e <[redacted]@deltares.nl>
Verzonden: donderdag 16 maart 2023 13:55
Aan: [redacted] (GPO)
CC: [redacted] (GPO); [redacted] (PPO); [redacted]
Onderwerp: RE: Onderzoek lekkage moot 19

dag [redacted]

ik heb gekeken, maar op plm 10 m vanaf de wand staat een paal op 7 m vanaf de voeg de daarop volgen de rij op plm 12 m vanaf de wand staan de palen op 7.5 m vanaf de voeg. We hadden 7.35 m gemeten, dus niet echt duidelijk welke rij het is.

Ik stel voor om of even goed naar de afstand te kijken (waar staat de barrier, ik begreep dat julie dat weten), of in lengte richting iets meet spelign te nemen, want er is een afwijking van plm 30 cm)

groet
[redacted]

[redacted] 5.1.2.e
www.deltares.nl
tel. [redacted], mob. [redacted]

From: [redacted] <[redacted]@vsf.nl>
Sent: 16 mrt 23 07:22
To: [redacted] (GPO) <[redacted]@rws.nl>; [redacted] <[redacted]@deltares.nl> 5.1.2.e
Cc: [redacted] (GPO) <[redacted]@rws.nl>; [redacted] <[redacted]@tno.nl>; [redacted] (PPO) <[redacted]@rws.nl>; [redacted] <[redacted]@vhbinfra.nl>; [redacted] <[redacted]@vsf.nl>
Subject: RE: Onderzoek lekkage moot 19

Caution: This message was sent from outside of Deltares. Please do not click links or open attachments unless you recognize the source of this email and know the content is safe. Please report all suspicious emails to "Servicedesk-ict@deltares.nl" as an attachment.

Allen,

Wij zullen deze locatie in de loop van de dag "bloot" leggen, cf. werkmethode welke op de overige PO posities reeds wordt toegepast.

Moet deze paal worden uitgezet/ingemeten door een maatvoerder, of kunnen wij op de locatie van de vlek een sparing van 1x1 meter inzagen? Of is het naderhand inmeten van de paalpositie o.b.v. de conus afdoende?

Hoor graag van jullie.

Met vriendelijke groet,

[redacted] | [redacted] 5.1.2.e
[redacted] | [redacted] [@vsf.nl](mailto:[redacted]@vsf.nl)



Volker Staal en Funderingen

Donker Duyvisweg 75, 3316 BL Dordrecht
KvK 30114104

een VolkerWessels onderneming

Van: [redacted] (GPO) <[redacted]@rws.nl> 5.1.2.e
Verzonden: woensdag 15 maart 2023 18:08
Aan: [redacted] <[redacted]@deltares.nl>
CC: [redacted] (GPO) <[redacted]@rws.nl>; [redacted] <[redacted]@vsf.nl>;
[redacted] <[redacted]@tno.nl>; [redacted] (PPO)
<[redacted]@rws.nl>; [redacted] <[redacted]@vhbinfra.nl>
Onderwerp: RE: Onderzoek lekkage moot 19

[redacted], accoord om dit te doen in moot 19.

Groeten,
[redacted]

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: [redacted] <[redacted]@deltares.nl>
Datum: woensdag 15 mrt. 2023 5:08 PM 5.1.2.e
Aan: [redacted] (GPO) <[redacted]@rws.nl>
Kopie: [redacted] (GPO) <[redacted]@rws.nl>, [redacted]
<[redacted]@vsf.nl>, [redacted] <[redacted]@tno.nl>
Onderwerp: Onderzoek lekkage moot 19

dag [REDACTED],

zoals zojuist telefonisch al besproken.

Er is op moot 19 een locatie waar water omhoog lijkt te komen.

Dit is vermoedelijk precies boven een trekpaal onder de vloer.

Het voorstel is om op deze locatie de paalpositie te bepalen in de vloer en als het er op lijkt dat het water uit de vloer komt de conus van deze paal te openen en de staaf te testen door deze op trek te belasten. (P.S. VSF heeft momenteel een voorkeur om alle palen die met de trek installatie kunnen worden beproefd, ook via de trek installatie op breuk te testen.)

Informatie over deze paal kan belangrijk zijn, omdat dit er op kan wijzen dat er ook gebroken voorspanstaven in andere moten dan moot 26 in de tunnel aanwezig zijn.

Hierbij vragen wij toestemming om deze werkzaamheden uit te voeren.

met vriendelijke groet

[REDACTED]

[REDACTED]

5.1.2.e

Deltares, Geo-engineering, Infrastructure and Structures

www.deltares.nl

tel. [REDACTED], mob. [REDACTED]

eml: [REDACTED]@[deltares.nl](mailto:[REDACTED]@deltares.nl)

5.1.2.e

DISCLAIMER: This message is intended exclusively for the addressee(s) and may contain confidential and privileged information. If you are not the intended recipient please notify the sender immediately and destroy this message. Unauthorized use, disclosure or copying of this message is strictly prohibited. The foundation 'Stichting Deltares', which has its seat at Delft, The Netherlands, Commercial Registration Number 41146461, is not liable in any way whatsoever for consequences and/or damages resulting from the improper, incomplete and untimely dispatch, receipt and/or content of this e-mail.

DISCLAIMER: This message is intended exclusively for the addressee(s) and may contain confidential and privileged information. If you are not the intended recipient please notify the sender immediately and destroy this message. Unauthorized use, disclosure or copying of this message is strictly prohibited. The foundation 'Stichting Deltares', which has its seat at Delft, The Netherlands, Commercial Registration Number 41146461, is not liable in any way whatsoever for consequences and/or damages resulting from the improper, incomplete and untimely dispatch, receipt and/or content of this e-mail.