

(CD)

Van: [redacted] <[redacted]@vsf.nl>
Verzonden: donderdag 23 maart 2023 09:21
Aan: [redacted] (GPO)
Onderwerp: FW: A7 palen en rijstroken
Bijlagen: VHB-CIV-TEK-S19 - Schets rijstrookindeling.pdf

Goedemorgen [redacted],

Maandag bespraken we met Deltares het fenomeen vermoeiing als de mogelijke oorzaak van het falen. Daarvoor was inzicht nodig in de ligging van de rijstroken t.o.v. het palenplan.

Dit is door [redacted] inzichtelijk gemaakt.

Kan jij zorgen voor deling met Deltares en TNO?

Overigens zie je dat de nu aangetroffen gebroken staven niet onder de rijstrook ligt die veelvuldig door vrachtverkeer zal worden gebruikt.

Met vriendelijke groet,

[redacted] | [redacted]
[redacted] | [redacted]@vsf.nl



Volker Staal en Funderingen

Donker Duyvisweg 75, 3316 BL Dordrecht

KvK 30114104

een VolkerWessels onderneming

Van: [redacted] <[redacted]@vhbinfra.nl>
Verzonden: woensdag 22 maart 2023 15:37
Aan: [redacted] <[redacted]@vsf.nl>
Onderwerp: A7 palen en rijstroken

Hoi [redacted],

Hierbij het gevraagde overzicht van de originele rijstrookindeling in relatie tot de paalposities.

Met vriendelijke groet,

[redacted] | [redacted]
[redacted] | [redacted]@vhbinfra.nl



Van Hattum en Blankevoort BV

Lange Dreef 13, 4131 NJ Vianen

KvK 30114104

een VolkerWessels onderneming