



Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Retouradres Postbus 556 3000 AN Rotterdam

Van Oord Nederland b.v.
[redacted] 10.2e
Postbus 8574
3009 AN Rotterdam

**Rijkswaterstaat
Programma's, Projecten
en Onderhoud**

Poelendaelesingel 18
4335 JA Middelburg
Postbus 556
3000 AN Rotterdam
T 088-7974600
F 088-7974601
www.rijkswaterstaat.nl

Contactpersoon

[redacted]
[redacted]

[redacted] 10.2e
[redacted]

Ons kenmerk
RWS00486-15-5182

Uw kenmerk

Bijlage(n)

Datum 24 oktober 2017
Onderwerp Aansprakelijkheidstelling t.a.v. toepassing Thermisch
Gereinigde Grond bij project Perkpolder 31103256

Geachte [redacted],

Graag vraag ik uw aandacht voor het volgende.

Door Van Oord Nederland B.V. is het werk ten behoeve van Natuurcompensatie Perkpolder (NCP) op basis van contractnummer 31103256 gerealiseerd en opgeleverd op 25 november 2015. De onderhoudstermijn conform contract bedraagt twee jaar na oplevering en loopt daarmee tot 25 november 2017.

Bij de realisatie van het project is gebruik gemaakt van Thermisch Gereinigde Grond (TGG). Naar nu is gebleken is deze TGG geleverd met een certificaat, afgegeven door ATM, de leverancier, waarvan nu wellicht geconstateerd zal worden dat het geleverde materiaal niet aan de daaraan te stellen eisen voldoet. ATM, als leverancier, en u, als opdrachtnemer van RWS, hadden de onderzoeksplicht om na te gaan of het betreffende materiaal aan de wettelijke milieu- en Arbo-technische eisen voldoet.

In het kader van paragraaf 28 lid 1 van de UAV-GC maken wij u kenbaar dat de in het Werk toegepaste thermisch gereinigde grond (TGG), zich mogelijk kwalificeert als een verborgen gebrek dat aan het licht is gekomen na oplevering van het Werk. Dit gebrek is geconstateerd na uitgevoerd onderzoek waaruit gebleken is dat er sprake is van toegepast materiaal dat niet aan de gestelde milieu-hygiënische en/of civiel-technische eisen voldoet.

Op voorhand stellen wij u in dit verband verantwoordelijk en aansprakelijk voor het herstel van eventuele geconstateerde gebreken die voortvloeien uit de toepassing van verontreinigd materiaal. Bij een dergelijk gebrek is de opdrachtnemer conform paragraaf 27-3 van de UAV-GC gehouden om deze gebreken te herstellen. Het gebrek is een rechtstreeks gevolg van de conclusie uit onderzoeken die zijn uitgevoerd door Deltares (in Perkpolder) en ILT (bij ATM te Moerdijk). Daaruit is gebleken dat het toegepaste materiaal bij het NCP-project niet aan alle milieu-hygiënische en/of civieltechnische eisen voldoet.

Begin 2017 is gestart met nader onderzoek naar het TGG. Eerder is de rapportage met kenmerk 1220438-000-GEO-0012 van 27 mei 2016 van Deltares aan u toegestuurd over het onderzoek naar de fysische en

geochemische eigenschappen van het TGG. De belangrijkste conclusie uit dit rapport was dat een hoge pH-waarde is aangetroffen en waarbij nog geruime tijd uitloging zal plaatsvinden. Dit heeft geleid tot nader en breder onderzoek naar de toepassing van TGG. Een definitieve conclusie van de uitgevoerde onderzoeken wordt binnenkort verwacht waarna wij een definitief standpunt ten aanzien van genoemd gebrek zullen bepalen.

In een mail van 29-06-2017 hebben wij u eerder op de hoogte gesteld van mogelijke (gezondheids)risico's die uitvoerend personeel heeft ondergaan bij de uitvoering van de werkzaamheden.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben ingelicht.

Met vriendelijke groet,

 Rijkswaterstaat Programma's,
Projecten en Onderhoud

 10.2e

**Rijkswaterstaat
Programma's, Projecten
en Onderhoud**

Datum
24 oktober 2017

Ons kenmerk
RWS00486-15-5182