

Date : 17-9-2018 10:36:41
From : " [REDACTED] (WVL)"
To : " [REDACTED] (RVR)" [REDACTED]@rws.nl
Cc : " [REDACTED] (WVL)" [REDACTED]@rws.nl
Subject : FW: PvA vervolg Perkpolder

Ti 1 meting is geen meting

Van: [REDACTED] (WVL)
Verzonden: maandag 17 september 2018 10:36
Aan: [REDACTED] (PPO); [REDACTED]
Onderwerp: RE: PvA vervolg Perkpolder

Beste

Dank. Mis overigens een aantal metalen weke TGG relevant zijn.....inclusief overige PFAS verbindingen en analyse certificaten lab en referentie metingen

Kan wel overigens want ATM zet dit gewoon af willens en wetens,

maar standpunt Wouter en ondergetekende is ...1 meting is geen meting.

Advies is eerst herhaling , maar inclusief overige Pfas metingen en een referentie inclusief analysecertificaten

Overigens was dit bij Westdijk ook zo hoog dus is mogelijk, maar de tweede meting (stonden geen weersomstandigheden bij niet aangetroffen)

Van: [REDACTED] (PPO)
Verzonden: maandag 17 september 2018 10:11
Aan: [REDACTED] (WVL)
Onderwerp: FW: PvA vervolg Perkpolder

Goede morgen,

heb meetresultaten van het waterschap gekregen.

Zij hebben GenX aangetroffen in de peilbuizen vlakbij ons project...

Meting op 24 april 2018.

Wat moeten we hiermee? Toch ook zelf nog een keer op GenX laten controleren of kan dit een meetfout zijn vanwege de gevoeligheid van dit materiaal?

We zullen in ieder geval met een goed verhaal moeten komen.

[REDACTED]