


> Retouradres Postbus 16191 2500 BD Den Haag

DGWB

ILT
Publieke Instellingen
Infrastructuur

Utrecht
Postbus 16191
2500 BD Den Haag

Contactpersoon



Datum 11 november 2019
Betreft toezichtsignaal handhaven niet genormeerde stoffen

Probleem

Bij voornemen tot grondverzet geldt voor niet wettelijke genormeerde stoffen in grond en baggerspecie de zorgplicht (artikel 7) uit het Besluit bodemkwaliteit. In afwachting van een definitief handelingskader is op 8 juli 2019 door de staatssecretaris I&W een tijdelijk handelingskader (THK) voor PFAS gepubliceerd waarover veel vragen aan ILT als bevoegd gezag voor de Waterwet en het besluit bodemkwaliteit worden gesteld.

Dit kader is een uitwerking van de zorgplicht op basis van het voorzorgbeginsel. ILT is binnen het ministerie van I&W belast met het toezicht op natte werken die namens Rijkswaterstaat worden uitgevoerd, de zogenaamde eigen werken. Voor Rijkswaterstaat geldt hetzelfde maar dan voor activiteiten die derden uitvoeren in Rijkswateren.

Vanuit deze bevoegdheid beoordeelt ILT milieuhygiënische verklaringen ten behoeve van verschillende activiteiten zoals het op diepte houden van Rijkswateren, het op sterkte houden van de kustlijn en de aanleg van sluizen en de uitvoering van rivierprojecten. Bij het beoordelen van deze verklaringen op basis van het THK treden onduidelijkheden op.

ILT alsmede RWS constateren dat het beleid voor niet genormeerde stoffen zoals PFAS, chloride en fosfaat/stikstof onvoldoende uitvoerbaar en handhaafbaar is en hierdoor veel vragen oproept. Deze leiden tot verschillen in interpretatie en uitvoering bij projecten. Hierdoor is de rechtsgelijkheid maar soms ook de rechtmatigheid in het geding.

In het geval van chloride, welke niet genormeerd is in baggerspecie of grond (m.u.v. toepassing van zeezand) bestaat onduidelijkheid over de toe te passen norm. Hierdoor hanteren bevoegde gezagen verschillende normen om toepassingen van grond en baggerspecie te beoordelen. In april 2019 is er door ILT een beleidstandpunt aan DDWB gevraagd en tot op heden is daar geen reactie op gekomen

Vraag

ILT vraagt de beleidskern de regie steviger in handen te nemen door in afstemming met bevoegde gezagen het handelingskader te verduidelijken en te verbeteren aan de hand van onder meer de vragen die via verschillende loketten zijn gesteld, zoals het Bodem+ loket. Ook zou het wenselijk zijn om structureel

overleg te hebben met de beleidskern binnen het departement I&W (ILT, RWS en DGWB).

ILT
Publieke Instellingen
Infrastructuur

Graag ontvangt het team Infrastructuur een reactie hoe we dit probleem kunnen oplossen.

Datum
11 november 2019