

(CD)

Van: 5.1.2.e (GPO)
Verzonden: dinsdag 20 december 2022 12:30
Aan: (PPO)
CC: (GPO); (PPO)
Onderwerp: A7 - Prs. Margriettunnel | Inmeten peilen langs sloot

Ha ,

Zojuist heb ik het waterschap gesproken. Kleine update:

1. Beheerpeilen van het waterschap Fryslân (WSF) zijn gedeeld. Die liggen substantieel lager dan onze inschatting. Afsproken met WSF dat een gebiedsbeheerder langsgaat om dit visueel na te gaan.
2. In de loop van de middag stuurt WSF een inschatting op van de verwachte peilstijging a.g.v. neerslag voor de komende week. Eerste indruk komt overeen met onze inschatting van ca. 25 cm. Vanmiddag dus uitsluitel.
3. De gebiedsbeheerder van WSF heeft niet de uitrusting het huidige peil in te meten in de sloten langs de toeritten. Vandaar dat ik gevraagd heb deze vraag door de calamiteitenaannemer (CA) te laten beantwoorden.

5.1.2.e

Vraag aan CA

- Wat zijn de huidige waterpeilen in [mNAP] van de waterspiegels in de sloten A, B, C en D conform onderstaande kaart
- N.b.: loop na of er langs het aquaduct in de sloten A, B, C en D geen stuwmechanismen aanwezig zijn. Anders hoogste waterpeil in de betreffende watergang opnemen.

- 1. Beheerpeil [mNAP]
- 2. Max. peil verwacht komende week [mNAP]
- 3. Huidig waterpeil [mNAP]



Voor vragen, bel me gerust.

Met vriendelijke groet,

[Redacted] 5.1.2.e

Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud - Tunnels en Natte Kunstwerken
Griffioenlaan 2 | 3526 LA Utrecht
Postbus 2232 | 3500 GE Utrecht

T
M [Redacted] 5.1.2.e
@rws.nl
www.rijkswaterstaat.nl
Volg ons op [Twitter](#) en [Facebook](#)

Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat.