

**Date :** 29-11-2017 18:32:46  
**From :** " [redacted] (WVL)"  
**To :** [redacted]@rhdhv.com  
**Subject :** RE: Westdijk en foto uitspoeling  
**Attachment :** image001.jpg;

Dank

Uitloging

Ik denk eigenlijk dat de standaard uitloogtesten niet geschikt zijn voor dit materiaal. Je krijgt van die vreemde capillaire stroming erdoor heen dus raak niet de hele TGG. Ik denk toch dat de schudproeven, poriewateronderzoek de juiste resultaten geven.

Wat vind jij??Welke methode zou voor dit spul het beste zijn?Anders krijgen we straks verkeerde uitloogsten

Waarom kan overigens het grondwater niet uit de dijk weg? Komt dit door de TGG en slechte doorlatendheid ?

---

**Van:** [redacted] [mailto:[redacted]@rhdhv.com]  
**Verzonden:** woensdag 29 november 2017 17:16  
**Aan:** [redacted] (WVL)  
**Onderwerp:** Westdijk en foto uitspoeling

Ha [redacted],

Nog een paar foto's met de uitspoeling vanuit het talud



---

This email and any attachments are intended solely for the use of the addressee(s); disclosure or copying by others than the intended person(s) is strictly prohibited. If you have received this email in error, please treat this email as confidential, notify the sender and delete all copies of the email immediately.

---

This email and any attachments are intended solely for the use of the addressee(s); disclosure or copying by others than the intended person(s) is strictly prohibited. If you have received this email in error, please treat this email as confidential, notify the sender and delete all copies of the email immediately



**Royal  
HaskoningDHV**  
*Enhancing Society Together*