




# Ligging vloer na eerste belasting

Wand 01 – noord/oost



Wand 04 – zuid/west



10H-302-01

# Meetdata

:

Meting	Datum	Dagen tov nulmeting
Nulmeting	10-3-2010	0
1e herhalingsmeting	29-1-2013	1056
2e herhalingsmeting	7-11-2017	2799
3e herhalingsmeting	1-6-2021	4101
4e herhalingsmeting	21-12-2022	4669

Meetrichting:

- Z = vertikaal
- Y = in lengterichting van de tunnelbak
- X = loodrecht op de lengterichting van de tunnelbak

Z-richting (2e meting)

Nulmeting 10-3-2010

2<sup>e</sup> meting 7-11-2017




Wand 01  
Van 135-152

Moot 26

Z-richting (3e meting)


3<sup>e</sup> meting 1-6-2021



Moot 26

Z-richting (2e meting)

Wand 04  
Van 235-252



Z-richting (3e meting)



Z-richting (3e meting)

Nulmeting 10-3-2010



Wand 01  
Van 135-152

Moot 26

Z-richting (4e meting)


4<sup>e</sup> meting 21-12-2022: na ballasten



Moot 26

Z-richting (3e meting)

Wand 04  
Van 235-252



Z-richting (4e meting)

