


Veldboorbeschrijving (klasse 2)

Maatvoering in meters t.o.v. N.A.P.

Maatvoering in meters t.o.v. maaiveld



| | | | |
|--|------------------------|--------------------------------|--|
| Geotechnisch onderzoek (Boorbeschrijving conform NEN-EN-ISO-14688) | RD coördinaten | Prinses Margrietunnel te Sneek | |
| Van Kessel Bronbemaling, Geesbrug | X = 175841,6 | | |
| | Y = 556927,1 | | |
| | Uitgevoerd: 13-02-2023 | Oprachtnr.: VN-83268-1 | |
| | Blad 1 van 2 | MB_E18 Boornr (W&P): MB118 | |

Veldboorbeschrijving (klasse 2)

Maatvoering in meters t.o.v. N.A.P.

Maatvoering in meters t.o.v. maaiveld

| | t.o.v. N.A.P. | t.o.v. maaiveld |
|----------------------------------|------------------|-----------------|
| BK PB01 (Øint = 36,6mm) : | - 0,26 m | + 0,59 m |
| GWS PB01 d.d. (13-02-2023) : | niet waargenomen | |
| BK filter PB01 : | - 1,85 m | - 1,00 m |
| OK filter PB01 : | - 2,85 m | - 2,00 m |
| Materiaal PB01 : | pvc | |
| BK PB02 (Øint = 36,6mm) : | - 0,27 m | + 0,58 m |
| GWS PB02 d.d. (13-02-2023) : | niet waargenomen | |
| BK filter PB02 : | - 7,35 m | - 6,50 m |
| OK filter PB02 : | - 8,35 m | - 7,50 m |
| Materiaal PB02 : | pvc | |
| BK PB03 (Øint = 36,6mm) : | - 0,28 m | + 0,57 m |
| GWS PB03 d.d. (13-02-2023) : | niet waargenomen | |
| BK filter PB03 : | - 14,85 m | - 14,00 m |
| OK filter PB03 : | - 15,85 m | - 15,00 m |
| Materiaal PB03 : | pvc | |
| GWS MB118 d.d. (13-02-2023) : | - 1,95 m | - 1,10 m |
| G.H.G. MB118 d.d. (13-02-2023) : | niet waargenomen | |
| G.L.G. MB118 d.d. (13-02-2023) : | niet waargenomen | |

Monsternames nog niet geverifieerd in laboratorium

| | | | |
|---|------------------------|--------------------------------|---|
| Geotechnisch onderzoek (Boorbeschrijving conform NEN-EN-ISO-14688) | RD coördinaten | Prinses Margrietunnel te Sneek | |
| Van Kessel Bronbemaling, Geesbrug | X = 175841,6 | | |
| | Y = 556927,1 | | |
|  | Uitgevoerd: 13-02-2023 | Opdrachtnr.: VN-83268-1 |  |
| | Blad 2 van 2 | MB_E18 Boornr (W&P): MB118 | |