


A7 Prinses Margriettunnel, testen/voorspannen niet gebroken voorspanstaaf, Moot 10

| | | |
|---------------------------|---|---------|
| Projectnaam | A7 Prinses Margriettunnel | |
| Projectnummer | W23-003 | |
| Inspectieopdracht | - | |
| Korte omschrijving | Moot 10 | |
| Datum keuring | 21-03-2023 09:26 | |
| Keurders | [REDACTED]@vwinfra.nl - [REDACTED] | 5.1.2.e |
| Huidige status | Goedgekeurd | |
| Object-id | P-00026 | |
| Opdrachtnummer | 73284 | |
| Opdrachtschrijving | testen/voorspannen niet gebroken voorspanstaaf, Moot 10 | |

locatie

| Inspectie-/Keuringspunt | Antwoorden |
|---|---|
| 1.1 geef aan welke locatie/paalnummer | PO-10-2 test |
| 1.2 geef aan locatie een check om te kijken of dit ook werk met object | |
| 1.3 maak een foto van de locatie voor aanvang vijzelopstelling en meet opstelling en indien mogelijk anker |  |
| 1.4 Geef diameter aan | rond 32 (max 550 kN /211 bar) |
| 1.5 lengte trekstaaf | Ca 1,7 |

vast leggen verlenging bij voorspannen

| Inspectie-/Keuringspunt | Antwoorden |
|---|--|
| 2.1 Kracht/bar bij verlenging van 1,0mm of meer | Later toe te voegen |
| 2.2 vastleggen verlenging (mm) bij voorspannen | 300,0.70,400,,450,0.106,500,0.1107,550,4.5,,,,, |
| 2.3 aanvullende opmerking | Uiteindelijk maar 4-5mm er uit gekomen, anker lijkt intact enkel iets aan voor spanning verloren |